



# Città metropolitana di Roma Capitale

A.O.O. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	
Ufficio ..... 7/2	Anno ..... 2015
Classificazione ..... CIT 7.4.	
Fascicolo .....	
N. ....	Data ..... 21 LUG 2015

Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture  
Servizio 2° - Viabilità Zona Sud.  
Il Dirigente, Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

- Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale  
Dott. Ignazio Marino  
[segreteria@sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:segreteria@sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale  
Dott. Mauro Alessandri  
[m.alessandri@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:m.alessandri@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Consigliere Delegato alla Viabilità  
Dott.sa. Svetlana Celli  
[s.celli@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:s.celli@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Direttore Generale  
Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri  
[a.palmieri@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:a.palmieri@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Segretario Generale  
Dott. Domenico Maresca  
[d.maresca@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:d.maresca@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Ragioneria Generale  
Dott. Marco Iacobucci  
[m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Dipartimento VII - Direttore del Dipartimento  
Dott. Ing. G. Esposito  
[g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:g.esposito@cittametropolitanaroma.gov.it)
- Dipartimento VII - Servizio 1  
Dott. L. M. Leli  
[l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it)

**Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. S. ANNA in Grottaferrata tra il Km 1+600 ed il Km 1+800 circa**  
Art. 57 comma 2 c) e 125 comma 6 c) del D.lgs 163/2006, art. 176 del D.P.R. 207/2010

Comunicasi che il giorno 20/07/2015, a seguito di segnalazione prot. n. 23074 pervenuta via fax dalla Polizia Locale di Grottaferrata veniva richiesto un intervento in via S. Anna per la caduta di un albero su di un mezzo pesante.

Considerato che:

la Polizia Locale aveva chiuso la strada al transito ed intervenivano sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero adagiatosi sull'autocarro (nella fattispecie una pompa per calcestruzzo) richiedendo altresì per tramite della Polizia Locale la disponibilità di un cestello (piattaforma aerea) per l'esecuzione delle lavorazioni di rimozione della alberatura;

sulla scarpata lato Dx nel tratto tra il Km 1+600 ed il Km 1+800 vegetano numerose alberature anche di grandi dimensioni che oltre ad essere fortemente inclinate verso la strada e le sottostanti abitazioni sono radicate su una parete subverticale e presentano apparati radicali esposti ancorati su speroni di terreno sporgenti oltre la parete stessa;

la scarpata presenta una struttura particolarmente complessa ove a banchi compatti si susseguono e si innestano terreni di deposito;

tutto quanto sopra visto e considerato è stato constatato che è necessario intervenire immediatamente mediante l'abbattimento delle alberature pericolose che potrebbero per altro causare il distacco/scivolamento dei terreni costituenti la scarpata nonchè realizzare opere di sistemazione e/o protezione della strada lato Dx nel tratto in esame.

Datosi che tali circostanze sono da ritenersi di SOMMA URGENZA a norma dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e poichè ulteriore indugio comporterebbe grave pericolo per gli utenti della strada e nocimento al Patrimonio dell'Ente,

questo Servizio ha affidato i lavori di cui all'oggetto all'Impresa Ni.Ma. Strade con sede in Monte Compatri (RM), via S. Silvestro n. 38 - cap. 00077 P.IVA 04825441001 - tel. e Fax 06/9486399 - e.mail: [nimastrade@libero.it](mailto:nimastrade@libero.it).

L'onere finanziario previsto è stato stimato in € 60.000,00 inclusa I.V.A. e somme a disposizione della stazione appaltante. La relativa perizia sarà trasmessa entro i termini previsti dal regolamento.

Allegato: Verbale constatazione Somma Urgenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Antonio CELLUCCI)

Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma  
tel. 06 67664243 - 06 67664389  
fax 06 5897976 - 06 67664512

RIF/11080/15



**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**  
*Art. 175 del D.P.R. 207/10*

Il giorno 20/07/2015, con segnalazione prot. n. 23074 pervenuta via fax dalla Polizia Locale di Grottaferrata veniva richiesto un intervento in via S. Anna per la caduta di un albero su di un mezzo pesante.

**Considerato che:**

la Polizia Locale aveva chiuso la strada al transito ed intervenivano sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero adagiatosi sull'autocarro (nella fattispecie una pompa per calcestruzzo);

i vigili del fuoco richiedevano per tramite della Polizia Locale la disponibilità di un cestello (piattaforma aerea) per l'esecuzione delle lavorazioni di rimozione della alberatura;

la S.P. S. Anna in Grottaferrata, con particolare riferimento al tratto teatro del sinistro, compreso tra l'ospedale INI e la S.P. Castel De Paolis, è una strada avente una carreggiata di dimensioni particolarmente ridotte tanto da non permettere l'apposizione della striscia di mezzzeria;

l'andamento altimetrico nel tratto è discendente con sezione di mezzacosta avente trincea in Dx e rilevato in Sx;

sulla scarpata Dx vegetano diverse alberature mentre sul lato sinistro vi sono numerose abitazioni;

la strada, seppur di dimensioni ridotte, riveste carattere di particolare importanza fungendo da collegamento tra Grottaferrata e Marino nonché itinerario obbligato per il raggiungimento della struttura ospedaliera INI,

**tutto quanto sopra visto e considerato,**

l'Ing. Giovanni Quattrococchi ed il Geom. Giovanni Tozzi, incaricati dal Dirigente Dott. Ing. Antonio CELLUCCI, effettuavano un sopralluogo sulla S.P. S. ANNA In Grottaferrata tra il Km 1+600 ed il Km 1+800 riscontrando che:

- Il sinistro di cui alla segnalazione della Polizia Locale del Comune di Grottaferrata era occorso al Km 1+650 circa ove una alberatura vegetante sulla scarpata lato Dx, per cause da accertare, si era adagiata su un autocarro per il pompaggio del calcestruzzo transitante in direzione Castel De Paolis;
- Sulla strada vige il limite di velocità di 30 Km/h ed il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 3,5 tons;
- Sulla scarpata lato Dx nel tratto tra il Km 1+600 ed il Km 1+800 vegetano numerose alberature anche di grandi dimensioni che risultano fortemente inclinate verso la strada e le sottostanti abitazioni. Le predette alberature sono radicate su una scarpata avente parete subverticale e presentano apparati radicali esposti ancorati su speroni di terreno sporgenti oltre la scarpata stessa;
- La scarpata sembra presentare una struttura particolarmente complessa ove a banchi compatti si susseguono e si innestano terreni di deposito;
- Le alberature aventi dimensioni rilevanti (intorno ai 10 m di altezza), radicate in testa alla scarpata e con apparato radicale esposto nonché quelle inclinate verso la strada e le sottostanti abitazioni rappresentano pericolo per la pubblica incolumità in quanto caratterizzate per i motivi suddetti da una estrema propensione al cedimento,

**PRESO ATTO CHE:**

- permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
- necessita intervenire per la messa in sicurezza temporanea dei luoghi mediante l'abbattimento delle alberature pericolose che potrebbero per altro causare il distacco/scivolamento dei terreni costituenti la scarpata;
- che è necessario realizzare opere di sistemazione e/o protezione della strada lato Dx nel tratto in esame;
  - le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulla S.P. S. Anna in Grottaferrata,

il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Li, 20/07/2015

**Tecnici incaricati**

F.T.L.  
Ing. G. QUATTROCCHETTI  
*[Signature]*

Il Capo Sezione  
Geom. G. TOZZI  
*[Signature]*

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI  
*[Signature]*

Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma  
tel. 06 67664243 - 06 67664389  
fax 06 5897976 - 06 67664512